Током ноћи дошло је до урушавања дела кејског зида на Сврљишком Тимоку код металног моста на делу где се изводе радови на изградњи вређасте бране. Узрок урушавања зида су подземне воде које долазе из правца самог зида.
У току дана уклониће се камена облога и почеће радови санацији кеја. Санацију настале штете извешће извођач радова на вређастој брни о свом трошку.
Извођач радова је предузеће Водопривреда доо Пожаревац које иначе и врши редовно одржавање речног корита Сврљишког Тимока.